

INTERVENTI DI “ALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLA MOSTRA SOLID LIGHT WORKS –ANTONY McCALL” - C.I.G. B6811B9394

QUESITO N. 9

Buonasera. Sempre in merito ai materiali da impiegare, non ci è chiaro dal V/o capitolato se il legno trattato con la vernice ignifuga, secondo le modalità da Voi descritte, è sufficiente per essere montato oppure lo stesso deve essere ignifugo all'origine.

Risposta

Con riferimento al quesito posto si precisa che i materiali lignei dove non sia prevista una pigmentazione da progetto possono essere o in classe 1 di reazione al fuoco oppure vanno trattati interamente con vernice in classe 1 su tutte le facce, tagli compresi. Per il tamburato invece è richiesto comunque il trattamento con vernice in classe 1 di reazione al fuoco.