



La Venaria Reale



RESIDENZE
REALI
SABAUDE

**COMPLESSO ARCHITETTONICO
DELLA REGGIA DI VENARIA
E APPARTAMENTI DI VITTORIO EMANUELE II PRESSO
BORGIO CASTELLO DELLA MANDRIA**

**INTERVENTI DI RESTAURO
DI SERRAMENTI E MANUFATTI IN LEGNO**

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROGETTO
ESECUTIVO

DATA: 07/2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Maurizio Reggi

PROGETTO:
arch. Diego Bernardi
arch. Mariangela Mocchiola

-INTERVENTO A-

-INTERVENTI DI RESTAURO DI SERRAMENTI E MANUFATTI IN LEGNO-



Reggia-Corte d'onore: finestre secondo livello Galleria Grande prospetto nord



Reggia-Corte d'onore: finestre secondo livello Galleria Grande prospetto nord



Reggia- Belvedere Alfieriano: serramento del piano nobile lato est



Reggia- Belvedere Alfieriano: serramento del piano nobile lato est



Reggia-Belvedere Alfieriano: serramento del piano nobile lato est-particolare-



Reggia-Belvedere Alfieriano: serramento lato sud



Reggia-Gran Parterre: serramenti prospetto sud



Reggia-Corte d'onore: portone di accesso alla scala del Piacenza

-CHIESA DI SANT'UBERTO-



Chiesa di Sant'Uberto prospetto nord: finestrone sopra l'ingresso principale



Chiesa di Sant'Uberto finestre ovali del tamburo



Chiesa di Sant'Uberto finestre ovali del tamburo: particolare.



Chiesa di Sant'Uberto finestre ovali del tamburo: particolare.

-SCUDERIA-CITRONIERA-



Citroniera-Scuderia: prospetto nord abbaino con parti di decoro ligneo marcite



Citroniera-Scuderia: prospetto nord portone scuderia


-CASCINA MEDICI DEL VASCELLO-



PARCO MANDRIA
APPARTAMENTI DI VITTORIO EMANUELE II
PRESSO IL BORGO CASTELLO



Borgo Castello: prospetto nord interno cortile



Borgo Castello: finestre abbaini



Borgo Castello: finestre abbaini



Borgo Castello: finestre abbaini

-INTERVENTO B-

**-EDIFICIO IN LEGNO DENOMINATO “FANTACASINO” ALL’INTERNO DEI
GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA REALE –**



Giardini della Reggia . Fantacasino



Allestimento interno del piano terreno



Allestimento interno del piano terreno



Allestimento interno del piano primo




Allestimento interno del piano primo



Pavimentazione esterna



Pavimentazione interna del primo piano



Condizione di degrado della rampa di accesso al primo piano



Condizione di degrado della scala di accesso al primo piano



Condizione di degrado delle pareti esterne del fabbricato



Condizione di degrado delle pareti esterne del fabbricato



Intradosso della terrazza del primo piano



Pilastri in ferro

-INTERVENTO C-
-INTERVENTI DI IGNIFUGAZIONE DI ELEMENTI I LEGNO-



Sale delle Arti: pareti in MDF



Sale delle Arti: soffitto in legno



Sale delle Arti: pavimenti in legno



Sale delle Arti: pavimento in legno della scala